



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

- AREA TECNICA -

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 23/06/2016

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA STRADA COMUNALE SAN SEBASTIANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 160 del 14/01/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;

PRESO ATTO:

- Che la strada comunale San Sebastiano presenta il fondo stradale dissestato e necessita di intervento manutentivo, consistente nella riparazione del fondo medesimo;
- che è stata redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale apposita quantificazione della spesa necessaria alla riparazione di cui sopra, che ammonta a Euro 815,00 oltre Iva al 22% pari a Euro 179,30 per un totale complessivo di Euro 994,30;
- che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari U.1.03.02.09.008 1929/1 del bilancio di previsione 2016-2018 esecutivo;
- che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi si potrà procedere mediante affidamento diretto ad operatore economico, previa indagine di mercato e confronto tra almeno 3 soggetti operanti nel settore;

RITENUTO pertanto di procedere interpellando le seguenti Ditte:

1. IL TRONCO di Genta Piero e Marco SNC – Viale De Caroli – Altare (SV)
2. DELFINO SERVICE di Delfino Flavio – Via Nazionale 142 – Carcare (SV)
3. CARLE MICHELE – Corso Brigate Partigiane 78 – Cairo M.tte (SV);

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) Di approvare la quantificazione della spesa per gli interventi di riparazione della strada comunale San Sebastiano;
- 2) Di procedere all'affidamento dei lavori previa indagine di mercato interpellando le ditte riportate nella presente determinazione.

Altare, 23/06/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Berretta Renzo



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Lavori di riparazione strada comunale San Sebastiano

Premesso che:

- La strada in esame presenta da tempo il fondo stradale, realizzato in conglomerato cementizio, gravemente dissestato a seguito dell'azione del gelo e del transito di mezzi meccanici, e necessita pertanto di interventi di manutenzione;

I lavori da eseguirsi consistono in:

- 1) Rimozione delle parti sconnesse, con trasporto e smaltimento in discarica autorizzata;
- 2) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per la riparazione delle parti sconnesse, steso a mano e compattato con piastra vibrante.

La superficie interessata dell'intervento è stimata in circa 40,00 mq.

Il costo dell'intervento è quantificato a corpo in Euro 815,00 oltre Iva al 22% pari a Euro 179,30 così per complessivi Euro 994,30.

Responsabile del Procedimento
Geom. Giorgia Ugdonne

